


 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020112027803100to061316020112027803	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۰۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان موقیعت ۱۰۰ کد MH
نقطه ی شروع / آدمرو



شماره تصویر ۲
عنوان موقیعت ۱۰۰ کد WLT
تراز آب / تراز آب کدر درصد ۵




شماره تصویر ۳
عنوان موقیعت ۱۰۳ کد CN
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان موقیعت ۱۰۵۵ کد CN
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۵
عنوان موقیعت ۷۰۸۷ کد CN
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان موقیعت ۹۰۱۰ کد CX
اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020112027803100to061316020112027803	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۰۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۷
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۱.۵۷ کد CX




شماره تصویر ۸
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۲۰ درصد
موقعیت ۲۱.۵۷ کد RM



شماره تصویر ۹
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۲.۳۹ کد CX



شماره تصویر ۱۰
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۲۰ درصد
موقعیت ۲۲.۳۹ کد RM




شماره تصویر ۱۱
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۲.۶۴ کد CX



شماره تصویر ۱۲
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۱۰ درصد
موقعیت ۳۲.۶۴ کد RM

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	L316020112027803100to061316020112027803	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۰۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



شماره تصویر ۱۳
 عنوان محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب
 موقعیت ۳۳.۰۱
 کد CN



شماره تصویر ۱۴
 عنوان نقطه ی پایان آدمرو
 موقعیت ۵۶.۰۸
 کد MHF