

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020112027803100to061316020112027803200	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۳۴	طول ویدئومتری نشده	۴۹.۶۶	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۲	MH	سایر جزئیات / نقطه ی شروع / آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۰.۵۶	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر
۳	۰۱:۰۲	۱۰.۲۶	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۴	۰۱:۳۱	۱۴.۴۵	CN	اجرا، / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۵	۰۱:۳۷	۱۵.۱۱	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۶	۰۲:۲۲	۲۱.۰۴	CX	اجرائی / اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
۷	۰۳:۱۰	۲۷.۸۰	CN	اجرا، / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۸	۰۳:۲۰	۲۸.۶۰	CX	اجرائی / اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
۹	۰۴:۳۱	۳۶.۰۵	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۱۰	۰۶:۰۳	۴۴.۴۳	CX	اجرا، / اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
۱۱	۰۶:۰۸	۴۴.۵۲	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۱۲	۰۰:۰۰	۴۹.۶۶	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان / آدمرو