

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027807200to061316020312027807300	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۳۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۱۸	طول ویدئومتری نشده	۵۸.۸۲	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شاره
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۱:۰۲	۱۴.۸۶	CN	اجرا, / اتصال, انشعاب
۴	۰۱:۱۰	۱۵.۰۱	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب
۵	۰۲:۴۴	۳۳.۸۶	CX	اجرا, / اتصال, حائز, معیوب
۶	۰۲:۵۰	۳۳.۸۸	CX	اجرا, / اتصال, حائز, معیوب
۷	۰۲:۵۴	۳۳.۸۸	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبویه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۲۰٪
۸	۰۳:۴۵	۴۲.۷۳	CX	اجرا, / اتصال, حائز, معیوب
۹	۰۳:۴۹	۴۳.۱۷	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۱۰	۰۴:۵۰	۵۳.۴۲	CX	اجرا, / اتصال, حائز, معیوب
۱۱	۰۴:۵۵	۵۳.۵۰	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب
۱۲	۰۵:۲۱	۵۶.۳۷	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب
۱۳	۰۰:۰۰	۵۸.۸۲	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان