




 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807900to0613160203120278079	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت




شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو MH



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر WLT درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۱۲.۲۷ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۲۴.۹۷ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۳۷.۴۹ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۳۷.۷۵ کد
نفوذ ریشه / نفوذ ابويه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۲۰ درصد RM

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	شماره آدرو پایین دست	316020312027807900to0613160203120278079	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	شماره آدرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



شماره تصویر
۷
موقعیت
۵۹.۶۰
کد
MHF
عنوان
نقطه ی پایان / آدرو