



 شرکت دریایاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027808100to061316020312027808100	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۰۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰
کد MH




شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰
کد WLT
درصد ۵




شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۰۶۰
کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۱۰۰
کد CX




شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله
موقعیت ۳۲۰۹۶
کد CXI
درصد ۱۰



شماره تصویر ۶
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۴۲۰۳۴
کد CX

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027808100to0613160203120278081	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۰۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر
۷
موقعیت
۵۷.۹۸
کد
MHF

عنوان
نقطه ی پایان / آدمرو