

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011605000to061316020212011637800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۳۷۸۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۱۲.۴۴	طول ویدئومتری نشده	۱۷.۵۶	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه ع, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۱:۵۹	۱۷.۵۶	D	سازه ای, تعمیر شکل, امضوع, شد, به میزان, %
۴	۰۲:۴۹	۱۷.۵۶	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام
۵				پیمایش ناتمام