

شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011608100to061316020112011634800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۸۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۷۹	طول ویدئومتری نشده	۴۰.۲۱	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب		
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات	/ نقطه ع, شبکه	آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی	/ تراز آب	تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۲۲	۵.۱۴	OJ	سازه ای,	/ اتصال, ناز	به میزان, % قطر
۴	۰۰:۲۹	۵.۱۴	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰ %
۵	۰۲:۲۷	۲۸.۳۷	OJ	سازه ای,	/ اتصال, ناز	به میزان, % قطر
۶	۰۲:۳۱	۲۸.۷۷	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰ %
۷	۰۳:۰۴	۳۳.۷۹	OJ	سازه ای,	/ اتصال, ناز	به میزان, % قطر
۸	۰۳:۰۷	۳۳.۹۸	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰ %
۹	۰۴:۱۴	۴۰.۲۱	MHF	سایر جزئیات	/ نقطه ی پایان	آدمرو