



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011610400to061316030212011610500	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان شقایق کوچه لاله ۱						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۰۷:۴۸:۱۸		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۴۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۴۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۸		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۵.۵۶		۲.۴۴				-۹.۵۸		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان		۵.۵۶		پیمایش ناتمام به دلیل انشعاب مهاجم						
	خلاف جهت جریان										
توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۵ ; Structure Score:۰									

 شرکت دریا کار یزد	گزارش استاندارد	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۰۷:۴۸:۱۸	خیابان شایق کوچه لاله ۱	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۴۰۰	۳		A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
C	A	N	D	A	۸	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدَمِرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۱	۲.۹۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۴	۰۰:۲۴	۵.۵۳		CXI			اتصال جانبی معيوب /انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله			۳۰			
۵	۰۰:۰۰	۵.۵۶		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						


 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011610400to061316030212011610500	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۲.۴۴	طول ویدئومتری نشده	۵.۵۶	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۰:۱۱	۲.۹۶	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب
۴	۰۰:۲۴	۵.۵۳	CXI	اتصال حائس, معیوب / اتصال معیوب
۵	۰۰:۰۰	۵.۵۶	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام

 شرکت دریا کاریزد			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
نام پروژه / شماره گزارش	شماره آدمرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۴۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان D/	شماره آدمرو بالا دست	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۲۰۹۶ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۵۰۵۳ کد
اتصال جانبی معيوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۵۰۵۶ کد
پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۴۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011610400to061316030212011610500	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۹.۵۸	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۹.۵۸

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

