

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011610600to061316030212011610	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۲ کد
نقطه ی شروع / آدمرو



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۲ کد
تراز آب / تراز آب کدر



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۳۰۸۶ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۴۰۴۹ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد ۱۰




شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۷۰۷۸ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۱۳۰۳۷ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
شرکت دریا کاریزه			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011610600to061316030212011610	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت	



شماره تصویر ۷
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱۴.۷۹
کد CX



شماره تصویر ۸
عنوان اتصال جانبی معيوب/انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله
موقعیت ۲۳.۲۵
کد CXI
درصد ۱۵



شماره تصویر ۹
عنوان پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام
موقعیت ۲۴.۱۴
کد .SA