

 شرکت مهندسی دریا کار یزد شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011610600to061316030212011610500	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	
۲۱.۸۶	طول ویدئومتری نشده	۲۴.۱۴	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۲	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۲	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر
۳	۰۰:۱۷	۳.۸۶	CX	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۴	۰۰:۲۲	۴.۴۹	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۵	۰۰:۵۳	۷.۷۸	CX	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۶	۰۱:۵۳	۱۳.۳۷	CX	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۷	۰۲:۰۲	۱۴.۷۹	CX	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۸	۰۳:۱۳	۲۳.۲۵	CXI	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله ۱۵
۹	۰۳:۳۷	۲۴.۱۴	.SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام