

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۷۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011610700to061316020212011608100	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	
۰.۱۴	طول ویدئومتری نشده	۳۱.۸۶	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب

۳	۰۱:۱۴	۸.۱۵	CX	اجزایی / اتصال جانبی معیوب
				اتصال معیوب اشعاع

۴	۰۰:۰۰	۳۱.۸۶	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان
				آدمرو