

شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011612300to061316020212011613600	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۲.۲۴	طول ویدئومتری نشده	۳۹.۷۶	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۵:۳۲	۱۵.۹۰		/
۴	۰۵:۳۷	۱۵.۹۰	RM	سرویس دهی, نفوذ, بشه / نفوذ آبده, بشه ها و کاهش, سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۵	۰۵:۴۷	۱۵.۹۰	CX	اجراء, اتصال, جانبر, معصب / اتصال, معصب اشعاع
۶	۰۵:۵۱	۱۵.۹۰	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبده و کاهش سطح مقطع به میزان ۲۰٪
۷	۰۷:۱۱	۳۹.۷۶	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو