



 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612600to061316020215011612	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۵۰۶۶ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۱۳۰۵۲ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۲۲۰۹۸ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۳۱۰۰۵ کد
اتصال جانبی معيوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله

 شرکت دریا کاریز		گزارش تصویری	
		شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612600to061316020215011612	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



شماره تصویر: ۷
 عنوان: **شماره تصویر**
 موقعیت: ۳۰.۵
 کد: SA
 پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام