

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011613200to061316020215011613	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان موقیعت ۱۰۰ کد MH
نقطه ی شروع / آدمرو



شماره تصویر ۲
عنوان موقیعت ۱۰۰ کد WLT
تراز آب/تراز آب کدر درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان موقیعت ۵۰۶ کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب اشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان موقیعت ۵۰۶ کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب اشعاب



شماره تصویر ۵
عنوان موقیعت ۵۱۴ کد RM
نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهنی سطح مقطع به میزان ۱۰ درصد



شماره تصویر ۶
عنوان موقیعت ۱۰۶۷ کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب اشعاب

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011613200to061316020215011613	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۷
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱۰.۸۷
کد CX



شماره تصویر ۸
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۲.۳۰
کد CX



شماره تصویر ۹
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهشی سطح مقطع به میزان ۴۰ درصد
موقعیت ۲۲.۳۰
کد RM



شماره تصویر ۱۰
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۲.۸۶
کد CX



شماره تصویر ۱۱
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهشی سطح مقطع به میزان ۲۰ درصد
موقعیت ۲۲.۸۶
کد RM



شماره تصویر ۱۲
عنوان پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام
موقعیت ۲۳.۴۷
کد .SA