

 شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش گرافیکی وضعیت شبکه		
شرکت دریا کار یزد		
نام پروژه / شماره گزارش	061316020212011613200to061316020215011613300	شماره آدرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان/D	شماره آدرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۲۳.۴۷	طول ویدئومتری نشده
		۳۵.۵۳
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۲۰۰
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
				آدمه / تراز آب کدر
۳	۰۰:۲۷	۵.۰۶	CX	اجرای / اتصال, جانم, معيوب
۴	۰۰:۳۲	۵.۰۶	CX	اجرای / اتصال, جانم, معيوب
۵	۰۰:۳۵	۵.۱۴	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ٪ ۱۰
۶	۰۰:۵۸	۱۰.۶۷	CX	اجرای / اتصال, جانم, معيوب
۷	۰۱:۰۳	۱۰.۸۷	CX	اجرای / اتصال, جانم, معيوب
۸	۰۲:۰۰	۲۲.۳۰	CX	اجرای / اتصال, جانم, معيوب
۹	۰۲:۱۹	۲۲.۳۰	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ٪ ۴۰
۱۰	۰۲:۵۱	۲۲.۸۶	CX	اجرای / اتصال, جانم, معيوب
۱۱	۰۳:۰۰	۲۲.۸۶	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ٪ ۲۰
۱۲	۰۴:۲۵	۲۳.۴۷	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام
				پیمایش ناتمام