


 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011618500to0613160202120116184	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو

موقعیت ۱۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب/تراز آب کدر

موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵




شماره تصویر ۳
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب

موقعیت ۳۰۸۷ کد CN



شماره تصویر ۴
عنوان رسوبات / سایر رسوبات ته نشین شده

موقعیت ۱۱.۱۴ کد DEX
درصد ۱۰



شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

موقعیت ۱۲.۱۵ کد CX



شماره تصویر ۶
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک

موقعیت ۱۲.۱۵ کد RF



گزارش تصویری

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره تصویر	۷	موقعیت	۱۲.۶۲	کد	SA.
عنوان				بیمایش ناتمام/بیمایش ناتمام	