

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011613400to061316020215011613	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان U/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو




شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۱۰۵ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۱۰۵ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۱۰ درصد



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۱۰۱۳ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۱۰۱۳ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۱۰ درصد

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011613400to061316020215011613	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت	



شماره تصویر ۷
 موقعیت ۱۱.۲۱
 کد SR
 عنوان آب بند معيوب/ورود و اشر آب بند به فضای داخل لوله —مهاجم



شماره تصویر ۸
 موقعیت ۱۱.۲۱
 کد .SA
 عنوان پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام