

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
شرکت آب و فاضلاب تهران			
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316030212011613400to061316020215011613300	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۳۳.۷۹	طول ویدئومتری نشده	۱۱.۲۱	طول ویدئومتری شده

شرح عیب

سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع / آدمرو
سرویس دهی, / تراز آب / تراز آب کدر ۵
اجرا, / اتصال, جانم, معيوب / اتصال, معيوب اشعاع
سرویس دهی, / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش, سطح مقطع به میزان, ۱۰ %
اجرا, / اتصال, جانم, معيوب / اتصال, معيوب اشعاع
سرویس دهی, / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش, سطح مقطع به میزان, ۱۰ %

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT
۳	۰۰:۱۹	۱.۰۵	CX
۴	۰۰:۲۴	۱.۰۵	RM
۵	۰۲:۲۰	۱.۱۳	CX
۶	۰۲:۲۳	۱.۱۳	RM

اجرا, / آب بند معيوب / آهش آب بند به فضاء, داخل, لوله-مخارج
سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

۷	۰۵:۱۹	۱۱.۲۱	SR
۸	۰۵:۴۲	۱۱.۲۱	SA