



شرکت دریا کار یزد

گزارش گرافیکی وضعیت شبکه

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۳۷۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061216020212009637600to061216020112009653000	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۲۱۶۰۲۰۱۱۲۰۰۹۶۵۳۰۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۱۶۴۰	طول ویدئومتری نشده	۱۳۶۰	طول ویدئومتری شده

شرح عیب	کد	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف
آدمرو / نقطه ع، شده ۶ / سایر جزئیات	MH	۱،۰۰	۰۰:۰۰	۱
تراز آب کدر ۲۰ / تراز آب / سرویس دهی	WLT	۱،۰۰	۰۰:۰۰	۲
به میزان ۱٪ قطر / اتصال، نا: / سازه ای،	OJ	۴،۵۹	۰۰:۴۶	۳
نفوذ ریشه نازک / نفوذ ریشه / سرویس دهی	RF	۴،۵۹	۰۰:۵۴	۴
به میزان ۱٪ قطر / اتصال، نا: / سازه ای،	OJ	۶،۳۲	۰۲:۴۳	۵
نفوذ آبویه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۲۰٪ / نفوذ ریشه / سرویس دهی	RM	۶،۴۶	۰۲:۴۸	۶
سوبات ته نشین، شده ۳۰ / سوبات / سرویس دهی،	DER	۷،۵۹	۰۳:۴۹	۷
به میزان ۱٪ قطر / اتصال، نا: / سازه ای،	OJ	۷،۵۹	۰۴:۱۳	۸
نفوذ آبویه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۴۰٪ / نفوذ ریشه / سرویس دهی	RM	۷،۵۹	۰۴:۱۸	۹
به میزان ۱٪ قطر / اتصال، نا: / سازه ای،	OJ	۸،۸۶	۰۵:۵۵	۱۰
نفوذ آبویه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۳۰٪ / نفوذ ریشه / سرویس دهی	RM	۸،۸۶	۰۶:۰۳	۱۱
به میزان ۱٪ قطر / اتصال، نا: / سازه ای،	OJ	۱۲،۷۷	۰۷:۰۸	۱۲
نفوذ ریشه نازک / نفوذ ریشه / سرویس دهی	RF	۱۲،۸۱	۰۷:۱۴	۱۳
سوبات ته نشین، شده ۲۰ / سوبات / سرویس دهی،	DER	۱۳،۶۰	۰۹:۲۴	۱۴
پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام / سایر جزئیات	SA	۱۳،۶۰	۰۹:۳۴	۱۵