



شرکت دریا کار یزد

گزارش گرافیکی وضعیت شبکه

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۱۰۲۱۸۰۰۶۵۱۲۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316010218006512300to061316020212006514100	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۴۱۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۵۴.۸۶	طول ویدئومتری نشده	۱.۱۴	طول ویدئومتری شده

شرح عیب

آدمرو	سایر جزئیات	موقعیت	ردیف
۵	سرویس دهی	۱.۰۰	۱



سازه ای	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف
سایر جزئیات	۱.۱۴	۰۰:۲۱	۳

سازه ای	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف
سایر جزئیات	۱.۱۴	۰۰:۳۴	۴