



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020112027802800to061316020312027802900		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان فرشتگان							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۸		۱۱:۲۷:۴۹		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۲۹۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۲۹۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۴۹		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئو متری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئو متری			
	۴۸.۰۳		۰.۹۷				۰.۷۰		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئو متری		محل توقف ویدئو متری		دلیل توقف ویدئو متری							
	در جهت جریان		خلاف جهت جریان		۴۸.۰۳							
	توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۴ ; Structure Score:۰									

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۱:۲۷:۴۹	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	۳	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو انتهایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی
			۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۲۹۰۰	۳	F	A	U
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
B	A	N	D	A	۴۹	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۴۵	۸.۶۰		DER			رسوبات /رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه			۱۰			
۴	۰۱:۳۷	۱۸.۷۴		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۵	۰۱:۴۴	۱۸.۹۶		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۶	۰۳:۴۶	۴۴.۶۱		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۷	۰۳:۵۶	۴۴.۸۵		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۸	۰۴:۰۰	۴۵.۳۱		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۹	۰۴:۲۹	۴۶.۹۲		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۱۰	۰۴:۴۱	۴۸.۰۳		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						

شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020112027802800to061316020312027802900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۲۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۹۷	طول ویدئومتری نشده	۴۸.۰۳	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۴۵	۸.۶۰	DER	سرویس دهی / رسوبات / رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه ۱۰
۴	۰۱:۳۷	۱۸.۷۴	CN	اجرا، / محل، اتصال، انشعاب / اتصال، انشعاب
۵	۰۱:۴۴	۱۸.۹۶	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۶	۰۳:۴۶	۴۴.۶۱	CN	اجرا، / محل، اتصال، انشعاب / اتصال، انشعاب
۷	۰۳:۵۶	۴۴.۸۵	CX	اجرا، / اتصال، حانس، معصب / اتصال، معصب انشعاب
۸	۰۴:۰۰	۴۵.۳۱	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ٪ ۱۰
۹	۰۴:۲۹	۴۶.۹۲	CN	اجرا، / محل، اتصال، انشعاب / اتصال، انشعاب
۱۰	۰۴:۴۱	۴۸.۰۳	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو


 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020112027802800to0613160203120278029	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۲۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت




شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو MH




شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر WLT درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۸۰۶۰ کد
رسوبات / رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه DER درصد ۱۰



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۱۸.۷۴ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب CN



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۱۸.۹۶ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب CN



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۴۴.۶۱ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب CN

 شرکت دریا کاریزه شماره ثبت: ۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰			گزارش تصویری
شرکت آب و فاضلاب تهران			
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020112027802800to0613160203120278029	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۲۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت



شماره تصویر ۷
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۴۴.۸۵
کد CX



شماره تصویر ۸
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۱۰ درصد
موقعیت ۴۵.۳۱
کد RM



شماره تصویر ۹
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۴۶.۹۲
کد CN



شماره تصویر ۱۰
عنوان نقطه ی پایان آدمرو
موقعیت ۴۸.۰۳
کد MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020112027802800to061316020312027802900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۲۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۷۰	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۰.۷۰ %

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۲۹۰۰