

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۱:۵۷:۴۸	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	۳	۳	F	A	D	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
Z	A	N	D	A	۵۷	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد				
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب	
								۱	۲		در / از	تا
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو					
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب/تراز آب کدر			۵		
۳	۰۰:۰۵	۱.۰۳		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب					
۴	۰۰:۱۶	۱.۵۵		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب					
۵	۰۰:۵۱	۷.۸۷		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب					
۶	۰۱:۰۳	۹.۱۰		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب					
۷	۰۲:۰۳	۲۱.۵۷		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب					
۸	۰۲:۰۸	۲۱.۵۷		RM			نفوذ ریشه/نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۲۰		
۹	۰۲:۴۳	۲۲.۳۹		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب					
۱۰	۰۲:۴۶	۲۲.۳۹		RM			نفوذ ریشه/نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %					
۱۱	۰۳:۵۳	۳۲.۶۴		CX			اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب					
۱۲	۰۳:۵۶	۳۲.۶۴		RM			نفوذ ریشه/نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰		
۱۳	۰۴:۱۶	۳۳.۰۱		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب					
۱۴	۰۶:۵۰	۵۶.۰۸		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو					