

 گزارش گرافیکی وضعیت شبکه شرکت آب و فاضلاب تهران		
نام پروژه / شماره گزارش	061316020112027803100to061316020112027803000	شماره آدرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان/D	شماره آدرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۵۶.۰۸	طول ویدئومتری نشده
		۰.۹۲
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۰۰۰

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب		
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات	/ نقطه ع, شوه ع	آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس, دهم,	/ تراز آب	تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۰۵	۱.۰۳	CN	اجرا,ه,	/ محل, اتصال, انشعاب	اتصال, انشعاب
۴	۰۰:۱۶	۱.۵۵	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۵	۰۰:۵۱	۷.۸۷	CN	اجرا,ه,	/ محل, اتصال, انشعاب	اتصال, انشعاب
۶	۰۱:۰۳	۹.۱۰	CX	اجرایی	/ اتصال جانبی معیوب	اتصال معیوب انشعاب
۷	۰۲:۰۳	۲۱.۵۷	CX	اجرا,ه,	/ اتصال, جانبر, معیوب	اتصال, معیوب انشعاب
۸	۰۲:۰۸	۲۱.۵۷	RM	سرویس, دهم,	/ نفوذ, بشه	نفوذ آمده, بشه ها و کاهش, سطح مقطع به میزان: ۲۰ %
۹	۰۲:۴۳	۲۲.۳۹	CX	اجرا,ه,	/ اتصال, جانبر, معیوب	اتصال, معیوب انشعاب
۱۰	۰۲:۴۶	۲۲.۳۹	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %
۱۱	۰۳:۵۳	۳۲.۶۴	CX	اجرا,ه,	/ اتصال, جانبر, معیوب	اتصال, معیوب انشعاب
۱۲	۰۳:۵۶	۳۲.۶۴	RM	سرویس, دهم,	/ نفوذ, بشه	نفوذ آمده, بشه ها و کاهش, سطح مقطع به میزان: ۱۰ %
۱۳	۰۴:۱۶	۳۳.۰۱	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۱۴	۰۶:۵۰	۵۶.۰۸	MHF	سایر جزئیات	/ نقطه ی پایان	آدمرو