



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027804400to061316020312027804300	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ...		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان فرشتگان						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۸		۱۴:۱۰:۴۷		
ویژگی آدَمرو	آدَمرو	شماره مرجع آدَمرو	شماره آدَمرو	عمق آدَمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۳۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۳۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۵۶		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۵۵.۶۸		۰.۳۲				-۳.۴۷		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان				۵۵.۶۸						
	خلاف جهت جریان										
توضیحات		تست ۳۴۵؛ ۰؛ Structure Score: ۱؛ GainScore:									

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۴:۱۰:۴۷	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	۳	۳	F	A	D	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۵۶	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۰۵	۱.۴۲		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۴	۰۰:۱۰	۱.۶۱		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۵	۰۲:۱۱	۳۰.۷۰		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۶	۰۲:۳۲	۳۴.۸۷		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۷	۰۰:۰۰	۵۵.۶۸		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						

 شرکت تخصصی دریا کار یزد شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027804400to061316020312027804300	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۳۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	
۰.۳۲	طول ویدئومتری نشده	۵۵.۶۸	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس , دهم / تراز آب / تراز آب کدر
۳	۰۰:۰۵	۱.۴۲	CN	اجرا ام / محل اتصال , انشعاب / اتصال , انشعاب
۴	۰۰:۱۰	۱.۶۱	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۵	۰۲:۱۱	۳۰.۷۰	CX	اجرای / اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
۶	۰۲:۳۲	۳۴.۸۷	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۷	۰۰:۰۰	۵۵.۶۸	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027804400to061316020312027804	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو




شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰۰ کد
تراز آب/تراز آب کدر




شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۱۰۴۲ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۱۰۶۱ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۳۰۷۰ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۳۴۸۷ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027804400to0613160203120278044	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



MHF

کد ۵۵.۶۸

موقعیت

۷

شماره تصویر

نقطه ی پایان / آدمرو

عنوان



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020312027804400to061316020312027804300	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۳.۴۷	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۳.۴۷

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۴۰۰