



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027805000to061316020312027804900		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱			
	تهران		تهران		تهران		تهران		۱			
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان فرشتگان							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۸		۱۲:۴۲:۲۵		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۵۰۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۵۰۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۹۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۹۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۴۷		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۴۶.۱۳		۰.۸۷				-۳.۲۴		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان		خلاف جهت جریان		۴۶.۱۳							
	توضیحات		تست ۳۴۵؛ Structure Score: ۰؛ GainScore: ۱									

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۲:۴۲:۲۵	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۵۰۰۰	۳	۳	F	A	D	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۴۷	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۱۸	۲.۱۸		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۴	۰۰:۲۲	۲.۴۸		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۵	۰۱:۲۴	۱۷.۰۰		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۶	۰۱:۵۳	۲۲.۵۵		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۷	۰۲:۲۲	۲۸.۱۶		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۸	۰۳:۵۶	۴۶.۱۳		MHF			نقطه ی پایان / آدمرو						


 شرکت دریا کاریزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
شرکت آب و فاضلاب تهران				
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۵۰۰۰	شماره آدرو پایین دست	061316020312027805000to061316020312027804900	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۹۰۰	شماره آدرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	
۰.۸۷	طول ویدئومتری نشده	۴۶.۱۳	طول ویدئومتری شده	

شرح عیب	ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد
آدمه سایر جزئیات نقطه c, شوه ۶ تراز آب کدر اتصال, معموت انشعاب	۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH
۵ سرویس دهی اتصال, حاتم, معموت تراز آب اتصال انشعاب	۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT
اتصال انشعاب محل اتصال انشعاب	۳	۰۰:۱۸	۲.۱۸	CX
اتصال انشعاب محل اتصال انشعاب	۴	۰۰:۲۲	۲.۴۸	CN
اتصال انشعاب محل اتصال انشعاب	۵	۰۱:۲۴	۱۷.۰۰	CN
اتصال معيوب انشعاب اتصال جانبی معيوب	۶	۰۱:۵۳	۲۲.۵۵	CX
اتصال انشعاب محل اتصال انشعاب	۷	۰۲:۲۲	۲۸.۱۶	CN
آدمرو سایر جزئیات نقطه ی پایان	۸	۰۳:۵۶	۴۶.۱۳	MHF


 شرکت دریا کاریز ۱۳۹۸ شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش تصویری		
نام پروژه / شماره گزارش	316020312027805000to061316020312027804	شماره آدمرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان D/	شماره آدمرو بالا دست
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۵۰۰۰
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۹۰۰




شماره تصویر ۱
 عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
 موقعیت ۱.۰۰۰
 کد MH




شماره تصویر ۲
 عنوان تراز آب/تراز آب کدر
 موقعیت ۱.۰۰۰
 کد WLT
 درصد ۵




شماره تصویر ۳
 عنوان اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب
 موقعیت ۲.۱۸
 کد CX



شماره تصویر ۴
 عنوان محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب
 موقعیت ۲.۴۸
 کد CN




شماره تصویر ۵
 عنوان محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب
 موقعیت ۱۷.۰۰۰
 کد CN




شماره تصویر ۶
 عنوان اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب
 موقعیت ۲۲.۵۵
 کد CX

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۵۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027805000to0613160203120278049	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



شماره تصویر: ۷
 عنوان: محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
 موقعیت: ۲۸.۱۶
 کد: CN



شماره تصویر: ۸
 عنوان: نقطه ی پایان /آدمرو
 موقعیت: ۴۶.۱۳
 کد: MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۵۰۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020312027805000to061316020312027804900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۴۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۳.۲۴	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۳.۲۴

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

