

 شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027807000to061316020112027806900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۰۰۵۳	طول ویدئومتری نشده	۳۸.۴۷	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, ش ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۷	۳.۶۳	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب اتصال انشعاب
۴	۰۱:۳۹	۲۲.۶۰	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب اتصال انشعاب
۵	۰۱:۵۶	۲۵.۵۳	CXI	اجرائی / اتصال جانبی معیوب انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله ۱۰
۶	۰۳:۰۴	۳۸.۴۷	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو