

 شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027807000to061316020312027807100	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۱۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۲۸	طول ویدئومتری نشده	۵۳.۷۲	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۸	۵.۰۹	CX	اجرای اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۴	۰۰:۴۸	۱۰.۰۲	CN	اجرای محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۵	۰۱:۲۳	۱۸.۲۱	CN	اجرای محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۶	۰۲:۳۹	۳۵.۴۶	CN	اجرای محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۷	۰۳:۲۳	۴۳.۵۰	CN	اجرای محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۸	۰۳:۴۴	۴۸.۲۱	CN	اجرای محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۹	۰۰:۰۰	۵۳.۷۲	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو