



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027807200to061316020312027807300	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۹:۲۲:۰۳		
ویژگی آدَمَرو	آدَمَرو	شماره مرجع آدَمَرو	شماره آدَمَرو	عمق آدَمَرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمَرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۳۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۳۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۵۹		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۵۸.۸۲		۰.۱۸				۵۰.۱۴		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان										
	خلاف جهت جریان		۵۸.۸۲								
توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۱۰ ; Structure Score:۰									

 شرکت دریا کار یزد	گزارش استاندارد	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۹:۲۲:۰۳	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
Z	A	N	D	A	۵۹	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر						
۳	۰۱:۰۲	۱۴.۸۶		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۴	۰۱:۱۰	۱۵.۰۱		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۵	۰۲:۴۴	۳۳.۸۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۶	۰۲:۵۰	۳۳.۸۸		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۷	۰۲:۵۴	۳۳.۸۸		RM			نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۲۰			
۸	۰۳:۴۵	۴۲.۷۳		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۹	۰۳:۴۹	۴۳.۱۷		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۱۰	۰۴:۵۰	۵۳.۴۲		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۱	۰۴:۵۵	۵۳.۵۰		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۲	۰۵:۲۱	۵۶.۳۷		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۳	۰۰:۰۰	۵۸.۸۲		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027807200to061316020312027807300	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۳۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۱۸	طول ویدئومتری نشده	۵۸.۸۲	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شاره
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۱:۰۲	۱۴.۸۶	CN	اجرا, / اتصال, انشعاب
۴	۰۱:۱۰	۱۵.۰۱	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب
۵	۰۲:۴۴	۳۳.۸۶	CX	اجرا, / اتصال, حائز, معیوب
۶	۰۲:۵۰	۳۳.۸۸	CX	اجرا, / اتصال, حائز, معیوب
۷	۰۲:۵۴	۳۳.۸۸	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبویه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۲۰٪
۸	۰۳:۴۵	۴۲.۷۳	CX	اجرا, / اتصال, حائز, معیوب
۹	۰۳:۴۹	۴۳.۱۷	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۱۰	۰۴:۵۰	۵۳.۴۲	CX	اجرا, / اتصال, حائز, معیوب
۱۱	۰۴:۵۵	۵۳.۵۰	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب
۱۲	۰۵:۲۱	۵۶.۳۷	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب
۱۳	۰۰:۰۰	۵۸.۸۲	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807200to061316020312027807	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت




شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰۰ کد MH




شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰۰ کد WLT




شماره تصویر ۳
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۱۴۰۶ کد CN



شماره تصویر ۴
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱۵۰۱ کد CX




شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۳۰۸۶ کد CX




شماره تصویر ۶
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۳۰۸۸ کد CX


 شرکت دریا کاریزد			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807200to061316020312027807	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	




شماره تصویر ۷ موقعیت ۳۳-۸۸ کد RM
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهنی سطح مقطع به میزان ۲۰ درصد




شماره تصویر ۸ موقعیت ۴۲-۷۳ کد CX
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب




شماره تصویر ۹ موقعیت ۴۳-۱۷ کد RF
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک



شماره تصویر ۱۰ موقعیت ۵۳-۴۲ کد CX
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب




شماره تصویر ۱۱ موقعیت ۵۳-۵۰ کد CX
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۱۲ موقعیت ۵۶-۳۷ کد CX
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027807200to061316020312027807200	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۳۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت



شماره تصویر: ۱۳
 موقعیت: ۵۸.۸۲
 کد: MHF
 نقطه ی پایان / آدمرو:



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020312027807200to061316020312027807300	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۵.۱۴	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۵.۱۴ %

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰