

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد
			شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۹:۲۲:۰۳	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	۳	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو انتهایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی
			۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	۳	۳	A	U
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
Z	A	N	D	A	۵۹	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر						
۳	۰۱:۰۲	۱۴.۸۶		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۴	۰۱:۱۰	۱۵.۰۱		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۵	۰۲:۴۴	۳۳.۸۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۶	۰۲:۵۰	۳۳.۸۸		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۷	۰۲:۵۴	۳۳.۸۸		RM			نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۲۰			
۸	۰۳:۴۵	۴۲.۷۳		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۹	۰۳:۴۹	۴۳.۱۷		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۱۰	۰۴:۵۰	۵۳.۴۲		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۱	۰۴:۵۵	۵۳.۵۰		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۲	۰۵:۲۱	۵۶.۳۷		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۳	۰۰:۰۰	۵۸.۸۲		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						