

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027807900to061316020312027807800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۰.۴۰	طول ویدئومتری نشده	۵۹.۶۰	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۴۸	۱۲.۲۷	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۴	۰۱:۳۵	۲۴.۹۷	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۵	۰۲:۲۸	۳۷.۴۹	CX	اجرا, / اتصال, جانتر, معیوب / اتصال, معیوب انشعاب
۶	۰۲:۳۱	۳۷.۷۵	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۲۰٪
۷	۰۴:۲۱	۵۹.۶۰	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو