



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027808100to061316020312027808000		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قراردادار پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۸:۳۸:۰۱		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۰۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۰۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۵۸		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۵۷.۹۸		۰.۰۲				۲.۲۰-		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان		۵۷.۹۸									
	خلاف جهت جریان											
توضیحات		تست ۳۴۵ ; Structure Score: ۰ ; GainScore: ۰										

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۸:۳۸:۰۱	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	۳	۳	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۵۸	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۴	۳.۶۰		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۴	۰۱:۲۹	۲۱.۱۰		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۵	۰۲:۳۰	۳۲.۹۶		CXI			اتصال جانبی معيوب /انشعاب مهاجم- نفوذ به داخل لوله			۱۰			
۶	۰۳:۱۷	۴۲.۳۴		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۷	۰۰:۰۰	۵۷.۹۸		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						


 شرکت دریا کاریزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027808100to061316020312027808000	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۰۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۰۰۲	طول ویدئومتری نشده	۵۷.۹۸	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۴	۳.۶۰	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۴	۰۱:۲۹	۲۱.۱۰	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۵	۰۲:۳۰	۳۲.۹۶	CXI	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله ۱۰
۶	۰۳:۱۷	۴۲.۳۴	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۷	۰۰:۰۰	۵۷.۹۸	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو

 شرکت دریای کاریز Sharq-e Daria Kariyeh شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش تصویری		
نام پروژه / شماره گزارش	316020312027808100to0613160203120278081	شماره آدمرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان D/	شماره آدمرو بالا دست
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۰۰۰




شماره تصویر ۱
 عنوان
 نقطه ی شروع / آدمرو




شماره تصویر ۲
 عنوان
 تراز آب/ تراز آب کدر




شماره تصویر ۳
 عنوان
 اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
 عنوان
 اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب




شماره تصویر ۵
 عنوان
 اتصال جانبی معيوب / انشعاب مهاجم- نفوذ به داخل لوله



شماره تصویر ۶
 عنوان
 اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدرو پایین دست	316020312027808100to0613160203120278081	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۰۰۰	شماره آدرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر: ۷
 عنوان: نقطه ی پایان / آدرو
 موقعیت: ۵۷.۹۸
 کد: MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020312027808100to061316020312027808000	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۲.۲۰	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۲.۲۰

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

