



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027808100to061316020312027808200		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۸:۴۶:۱۴		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	۳	۲	دارد	جدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	۳	۲	دارد	جدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۵۳		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۴۵.۶۳		۷.۳۷				۱۰۰۰		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان											
	خلاف جهت جریان		۴۵.۶۳		پیمایش ناتمام به دلیل نفوذ ریشه							
توضیحات		نست ۳۴۵ ; GainScore:۱۵ ; Structure Score:۰										

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد
			شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۸:۴۶:۱۴	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	۳	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو انتهایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی
			۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	۳			
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
Z	A	N	D	A	۵۳	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عیوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۶		MH			نقطه ی شروع / آدَمِرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۹		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۲۵	۳.۹۵		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۴	۰۰:۴۵	۸.۰۸		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۵	۰۱:۳۵	۲۰.۴۳		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۶	۰۲:۰۵	۲۷.۰۰		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۷	۰۲:۵۰	۳۷.۱۶		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۸	۰۳:۲۷	۴۴.۹۵		DER			رسوبات /رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه			۱۰			
۹	۰۳:۴۵	۴۵.۵۴		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۱۰	۰۳:۴۸	۴۵.۶۳		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۷۰			
۱۱	۰۳:۵۲	۴۵.۶۳		.SA			پیمایش ناتمام /پیمایش ناتمام						

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدرو پایین دست	061316020312027808100to061316020312027808200	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	شماره آدرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۷.۳۷	طول ویدئومتری نشده	۴۵.۶۳	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۶	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۹	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۰:۲۵	۳.۹۵	CX	اتصال معیوب / اتصال جانبی معیوب
۴	۰۰:۴۵	۸.۰۸	CN	اتصال انشعاب / محل اتصال انشعاب
۵	۰۱:۳۵	۲۰.۴۳	CN	اتصال انشعاب / محل اتصال انشعاب
۶	۰۲:۰۵	۲۷.۰۰	CX	اتصال معیوب / اتصال جانبی معیوب
۷	۰۲:۵۰	۳۷.۱۶	CN	اتصال انشعاب / محل اتصال انشعاب
۸	۰۳:۲۷	۴۴.۹۵	DER	سرویس دهی / سدهات ته نشین شده c, دشت دانه ۱۰
۹	۰۳:۴۵	۴۵.۵۴	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب
۱۰	۰۳:۴۸	۴۵.۶۳	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبده ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۷۰٪
۱۱	۰۳:۵۲	۴۵.۶۳	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام


 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027808100to061316020312027808	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان موقیعت ۱۰۶ کد MH
نقطه ی شروع / آدمرو




شماره تصویر ۲
عنوان موقیعت ۱۰۹ کد WLT
تراز آب / تراز آب کدر درصد ۵




شماره تصویر ۳
عنوان موقیعت ۳۰۹۵ کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان موقیعت ۸۰۰۸ کد CN
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۵
عنوان موقیعت ۲۰۴۳ کد CN
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان موقیعت ۲۷۰۰ کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020312027808100to061316020312027808	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	



شماره تصویر ۷ موقعیت ۳۷.۱۶ کد CN
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۸ موقعیت ۴۴.۹۵ کد DER
عنوان رسوبات / رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه درصد ۱۰



شماره تصویر ۹ موقعیت ۴۵.۵۴ کد CX
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۱۰ موقعیت ۴۵.۶۳ کد RM
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان % درصد ۷۰



شماره تصویر ۱۱ موقعیت ۴۵.۶۳ کد SA
عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020312027808100to061316020312027808200	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۱۰۰	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۱۰۰ %

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

