

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد
			شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...		
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا				
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱				
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان				
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۸:۴۶:۱۴	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران				
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی			
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	۳	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو انتهایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی	
			۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	۳				
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی	
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵	
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت	روش بازرسی
Z	A	N	D	A	۵۳	۶	۱۳۵۵	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها			
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss						

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۶		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۹		WLT			تراز آب/تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۲۵	۳.۹۵		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۴	۰۰:۴۵	۸.۰۸		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب						
۵	۰۱:۳۵	۲۰.۴۳		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب						
۶	۰۲:۰۵	۲۷.۰۰		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۷	۰۲:۵۰	۳۷.۱۶		CN			محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب						
۸	۰۳:۲۷	۴۴.۹۵		DER			رسوبات /رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه			۱۰			
۹	۰۳:۴۵	۴۵.۵۴		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۰	۰۳:۴۸	۴۵.۶۳		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۷۰			
۱۱	۰۳:۵۲	۴۵.۶۳		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						