

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۱۰۰	شماره آدرو پایین دست	061316020312027808100to061316020312027808200	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۸۲۰۰	شماره آدرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۷.۳۷	طول ویدئومتری نشده	۴۵.۶۳	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۶	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۹	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۲۵	۳.۹۵	CX	اجرائی / اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
۴	۰۰:۴۵	۸.۰۸	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۵	۰۱:۳۵	۲۰.۴۳	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۶	۰۲:۰۵	۲۷.۰۰	CX	اجرائی / اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
۷	۰۲:۵۰	۳۷.۱۶	CN	اجرائی / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۸	۰۳:۲۷	۴۴.۹۵	DER	سرویس دهی / سدهات ته نشین شده c, دشت دانه ۱۰
۹	۰۳:۴۵	۴۵.۵۴	CX	اجرائی / اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
۱۰	۰۳:۴۸	۴۵.۶۳	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبده ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۷۰٪
۱۱	۰۳:۵۲	۴۵.۶۳	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام