



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011605000to061316020212011637800		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۱:۰۱:۰۱		بلی	
ویژگی آدرو	آدرو	شماره مرجع آدرو	شماره آدرو	عمق آدرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۰۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۰۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۳۷۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۳۷۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۳۰		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۱۷.۵۶		۱۲.۴۴				۱۱.۱۰		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان											
	خلاف جهت جریان		۱۷.۵۶		پیمایش ناتمام به دلیل تغییر شکل لوله							
توضیحات		تست ۳۴۵ ; ۲۰ ; GainScore: ۲ ; Structure Score: ۲۰										

 شرکت آبرسانی دریا کار یزد تاسیس ۱۳۸۵	شرکت دریا کار یزد				گزارش استاندارد
					شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۱:۰۱:۰۱	خیابان ایثارگران شمالی	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۰۰۰	۳	۳	A	U		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
B	A	N	D	A	۳۰	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عیوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۱:۵۹	۱۷.۵۶		D			تغییر شکل /بیضوی شدن /به میزان %			۵			
۴	۰۲:۴۹	۱۷.۵۶		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						


 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۰۰۰	شماره آدرو پایین دست	061316020212011605000to061316020212011637800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۳۷۸۰۰	شماره آدرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۱۲.۴۴	طول ویدئومتری نشده	۱۷.۵۶	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه ع, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۱:۵۹	۱۷.۵۶	D	سازه ای, تعمیر شکل, امضوع, شد, به میزان, %
۴	۰۲:۴۹	۱۷.۵۶	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام
۵				پیمایش ناتمام


 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
شرکت آب و فاضلاب تهران			
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011605000to0613160202120116374	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۳۷۸۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت




شماره تصویر ۱
 عنوان موقعیت ۱۰۰ کد MH
 نقطه ی شروع / آدمرو



شماره تصویر ۲
 عنوان موقعیت ۱۰۰ کد WLT
 تراز آب / تراز آب کدر درصد ۵



شماره تصویر ۳
 عنوان موقعیت ۱۷.۵۶ کد D
 تغییر شکل / بیضی شدن / به میزان درصد ۵



شماره تصویر ۴
 عنوان موقعیت ۱۷.۵۶ کد .SA
 پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۰۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011605000to061316020212011637800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۳۷۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۱۱.۱۰	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۱۱.۱۰ %

شیب برحسب موقعیت



ارتفاع برحسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۰۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۳۷۸۰۰