



## شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

|                  |                                                |                        |                                        |                       |                                    |             |                                        |                   |                          |                                              |                      |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| شماره گزارش      |                                                | ۱                      |                                        | شماره قرارداد         |                                    | ۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱ |                                        | نام پروژه         |                          | 061316020212011610400to061316030212011610500 |                      |
| ویژگی پروژه      | نام کارفرما                                    | شرکت آب و فاضلاب تهران |                                        | نام مشاور             | شرکت مهتاب قدس                     |             | نام پیمانکار                           | شرکت دریا کار یزد |                          | نام پیمایشگر                                 | نام ناظر             |
|                  | شماره قرارداد پیمانکار اجرا                    |                        | شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان) |                       | شماره قرارداد پیمانکار اجرا        |             | شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان) |                   | جناب آقای ...            |                                              | -                    |
| ویژگی بستر پروژه | پیمانکار اجرای ۱                               |                        | شرکت پیمانکاری ۱                       |                       | ۴۷۴۱۱                              |             | ۱                                      |                   |                          |                                              |                      |
|                  | استان                                          | تهران                  |                                        | شهرستان               | تهران                              |             | آدرس                                   |                   | خیابان شقایق کوچه لاله ۱ |                                              |                      |
| ویژگی ویدئومتری  | هدف از بازرسی                                  |                        | وضعیت منطقه                            |                       | شرایط آب و هوایی                   |             | تاریخ بازرسی                           |                   | زمان بازرسی              |                                              | شستشو پیش از بازرسی؟ |
|                  | بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی |                        | شهر                                    |                       | باران و برف نمی بارد               |             | ۱۴۰۵/۶/۱۵                              |                   | ۰۷:۴۸:۱۸                 |                                              | بلی                  |
| ویژگی آدمرو      | آدمرو                                          | شماره مرجع آدمرو       |                                        | شماره آدمرو           | عمق آدمرو                          | تعداد مجرا  | پله                                    | نوع دریچه         | وضعیت دریچه              | نوع آدمرو                                    |                      |
|                  | پایین دست                                      | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۴۰۰  |                                        | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۴۰۰ | ۳                                  | ۲           | دارد                                   | چدنی              | سالم                     | بتنی                                         |                      |
| ویژگی فاضلابرو   | آدمرو                                          | شماره مرجع آدمرو       |                                        | شماره آدمرو           | عمق آدمرو                          | تعداد مجرا  | پله                                    | نوع دریچه         | وضعیت دریچه              | نوع آدمرو                                    |                      |
|                  | بالادست                                        | ۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰  |                                        | ۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰ | ۳                                  | ۲           | دارد                                   | چدنی              | سالم                     | بتنی                                         |                      |
| نتیجه ویدئومتری  | طول فاضلابرو                                   |                        | سایز لوله                              |                       | کاربری فاضلابرو                    |             | شکل سطح مقطع                           |                   | جنس                      |                                              |                      |
|                  | ۸                                              |                        | ۲۵۰                                    |                       | فاضلاب مجزا                        |             | دایروی                                 |                   | پلی اتیلن                |                                              |                      |
| نتیجه ویدئومتری  | طول ویدئو متری شده                             |                        | طول ویدئو متری نشده                    |                       | شیب متوسط لوله (طراحی)             |             | شیب متوسط لوله (ساخته شده)             |                   | نتیجه ویدئومتری          |                                              |                      |
|                  | ۵.۵۶                                           |                        | ۲.۴۴                                   |                       |                                    |             | -۹.۵۸                                  |                   | مسیر لوله کامل طی شد     |                                              |                      |
| نتیجه ویدئومتری  | مسیر ویدئومتری                                 |                        | محل توقف ویدئومتری                     |                       | دلیل توقف ویدئومتری                |             |                                        |                   |                          |                                              |                      |
|                  | در جهت جریان                                   |                        | ۵.۵۶                                   |                       | پیمایش ناتمام به دلیل انشعاب مهاجم |             |                                        |                   |                          |                                              |                      |
| نتیجه ویدئومتری  | خلاف جهت جریان                                 |                        |                                        |                       |                                    |             |                                        |                   |                          |                                              |                      |
|                  | توضیحات                                        |                        |                                        |                       |                                    |             |                                        |                   |                          |                                              |                      |
|                  |                                                |                        |                                        |                       |                                    |             |                                        |                   |                          | تست ۳۴۵ ; GainScore:۵ ; Structure Score:۰    |                      |