



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش			۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011612200to061316020212011612100			
ویژگی پروژه			نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
			شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه			پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
			شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه			استان		شهرستان		آدرس							
			تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری			هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
			بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۲:۳۸:۵۸		بلی	
ویژگی آدمرو			آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
			پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۲۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۲۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
			بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۱۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۱۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو			طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
			۴۳		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری			طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
			۱۰.۲۲		۳۲.۷۸				۴۰.۲۸		مسیر لوله کامل طی شد			
			مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
			در جهت جریان											
			خلاف جهت جریان		۱۰.۲۲		پیمایش ناتمام به دلیل واکش آب بند							
			توضیحات		تست ۳۴۵ ; ۵ ; GainScore:۵ ; Structure Score: ۵									



شرکت دریا کار یزد

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۲:۳۸:۵۸	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۲۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
C	A	N	D	A	۴۳	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۱:۳۱	۱۰.۲۲		OJ			اتصال باز / به میزان % قطر						
۴	۰۱:۳۹	۱۰.۲۲		RM	دارد		نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۵	۰۲:۱۷	۱۰.۲۲		SR			آب بند معیوب /ورود و اثر آب بند به فضای داخل لوله-مهاجم						
۶	۰۲:۲۳	۱۰.۲۲		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						

 شرکت آب و فاضلاب تهران شرکت دریایار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
شرکت دریایار یزد			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۲۰۰	شماره آدرو پایین دست	061316020212011612200to061316020212011612100	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۱۰۰	شماره آدرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	
۳۲.۷۸	طول ویدئومتری نشده	۱۰.۲۲	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۱:۳۱	۱۰.۲۲	OJ	سازه ای / اتصال, ناز
۴	۰۱:۳۹	۱۰.۲۲	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ششه
۵	۰۲:۱۷	۱۰.۲۲	SR	اجزای, / آب بند معمب
۶	۰۲:۲۳	۱۰.۲۲	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612200to061316020212011612	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۱۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	




شماره تصویر: ۱
 عنوان: نقطه ی شروع / آدمرو
 کد: ۱۰۰
 موقعیت: MH



شماره تصویر: ۲
 عنوان: تراز آب / تراز آب کدر
 کد: ۱۰۰
 موقعیت: WLT
 درصد: ۵




شماره تصویر: ۳
 عنوان: اتصال باز / به میزان % قطر
 کد: ۱۰۰.۲۲
 موقعیت: OJ



شماره تصویر: ۴
 عنوان: نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان %
 کد: ۱۰۰.۲۲
 موقعیت: RM
 درصد: ۱۰



شماره تصویر: ۵
 عنوان: آب بند معيوب / ورود آب بند به فضای داخل لوله — مهاجم
 کد: ۱۰۰.۲۲
 موقعیت: SR



شماره تصویر: ۶
 عنوان: پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام
 کد: ۱۰۰.۲۲
 موقعیت: .SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۲۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011612200to061316020212011612100	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۴.۲۸	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۴.۲۸ %

شیب برحسب موقعیت



ارتفاع برحسب موقعیت

