



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011612300to061316020215011612500		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۴:۳۶:۵۲		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۲۶		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۱۴.۹۹		۱۱.۰۱				۹.۹۴		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان		خلاف جهت جریان		پیمایش ناتمام به دلیل شیب زیاد							
	توضیحات		تست ۳۴۵ ; Structure Score: ۰ ; GainScore: ۰									



گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح. س. تمفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۴:۳۶:۵۲	خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	۳	U	A	F
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش سستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۲۶	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عیوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲			در / از	تا
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۲:۳۱	۱۴.۹۹		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011612300to061316020215011612500	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۱۱.۰۱	طول ویدئومتری نشده	۱۴.۹۹	طول ویدئومتری شده

شرح عیب	ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد
آدمرو / نقطه c, شوه ع	۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH
تراز آب کدر / تراز آب	۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT

 گزارش تصویری شرکت آب و فاضلاب تهران		
نام پروژه / شماره گزارش	شماره آدمرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰
جهت حرکت	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	شماره آدمرو بالا دست
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰



شماره تصویر ۱
 عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
 موقعیت ۱۰۰۰
 کد MH



شماره تصویر ۲
 عنوان تراز آب/تراز آب کدر
 موقعیت ۱۰۰۰
 کد WLT
 درصد ۵



شماره تصویر ۳
 عنوان پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام
 موقعیت ۱۴۰۹۹
 کد .SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011612300to061316020215011612500	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۹.۹۴	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۹.۹۴ %

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

