



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011612700to061316020212011612600	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر		آدرس		۱		
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۳:۴۳:۰۶		
ویژگی آدَمرو	آدَمرو	شماره مرجع آدَمرو	شماره آدَمرو	عمق آدَمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۵۰		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئو متری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئو متری		
	۴۹.۹۵		۰.۰۵				-۵.۶۴		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئو متری		محل توقف ویدئو متری		دلیل توقف ویدئو متری						
	در جهت جریان				۴۹.۹۵						
	خلاف جهت جریان										
توضیحات				تست ۳۴۵؛ ۰؛ Structure Score: ۱؛ GainScore:							

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۳:۴۳:۰۶	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	۳	۳	F	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۵۰	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۳۵	۱۱.۰۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۴	۰۰:۴۴	۱۱.۲۱		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۵	۰۰:۵۳	۱۱.۲۶		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۶	۰۲:۰۱	۲۴.۳۹		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۷	۰۲:۳۴	۳۰.۲۴		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۸	۰۲:۳۸	۳۰.۳۲		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۹	۰۴:۰۰	۴۳.۲۷		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۱۰	۰۴:۱۹	۴۶.۴۷		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۱	۰۴:۴۱	۴۹.۹۵		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						


 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011612700to061316020212011612600	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
۰۰۵	طول ویدئومتری نشده	۴۹.۹۵	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۰:۳۵	۱۱.۰۶	CX	اجرای / اتصال, جانم, معيوب
۴	۰۰:۴۴	۱۱.۲۱	RF	سرویس دهی, / نفوذ, بشه
۵	۰۰:۵۳	۱۱.۲۶	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب
۶	۰۲:۰۱	۲۴.۳۹	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب
۷	۰۲:۳۴	۳۰.۲۴	CX	اجرای / اتصال, جانم, معيوب
۸	۰۲:۳۸	۳۰.۳۲	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه
۹	۰۴:۰۰	۴۳.۲۷	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب
۱۰	۰۴:۱۹	۴۶.۴۷	CX	اجرای / اتصال جانبی معيوب
۱۱	۰۴:۴۱	۴۹.۹۵	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612700to061316020212011612700	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱۱۰۶ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
موقعیت ۱۱۰۲۱ کد RF



شماره تصویر ۵
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۱۱۰۲۶ کد CN



شماره تصویر ۶
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۲۴۰۳۹ کد CN


نام پروژه / شماره گزارش	316020212011612700to061316020212011612	شماره آدمرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۷۰۰
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان/D	شماره آدمرو بالا دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰




شماره تصویر	۷	موقعیت	۳۰.۲۴	کد	CX
عنوان	اتصال حائمی معيوب / اتصال معيوب انشعاب				



شماره تصویر	۸	موقعیت	۳۰.۳۲	کد	RF
عنوان	نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نا: ک				



شماره تصویر	۹	موقعیت	۴۳.۲۷	کد	CN
عنوان	محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب				



شماره تصویر	۱۰	موقعیت	۴۶.۴۷	کد	CX
عنوان	اتصال حائسی معيوب / اتصال معيوب انشعاب				



شماره تصویر	۱۱	موقعیت	۴۹.۹۵	کد	MHF
عنوان	نقطه ی یابان / آد مرو				



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011612700to061316020212011612600	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۵.۶۴	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۵.۶۴

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

