

 شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش گرافیکی وضعیت شبکه			شرکت دریا کاریز		
نام پروژه / شماره گزارش			061316020212011612900to061316030212011612800		
جهت حرکت			حرکت در راستای جهت جریان / D		
طول ویدئومتری شده			۴۹.۳۶		
طول ویدئومتری نشده			۰.۶۴		

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c , شوه ع آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس , دهم , / تراز آب / تراز آب کدر
۳	۰۰:۰۵	۱.۸۸	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۴	۰۰:۳۱	۸.۵۲	CN	اجرای / محل اتصال اشعاب / اتصال اشعاب
۵	۰۱:۴۶	۱۶.۰۹	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۶	۰۲:۲۲	۲۵.۴۸	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۷	۰۳:۰۱	۳۳.۰۲	CX	اجرا , / اتصال , جانبر , معیوب / اتصال , معیوب اشعاب
۸	۰۳:۰۳	۳۳.۰۵	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۹	۰۴:۲۵	۴۲.۸۴	CX	اجرا , / اتصال , جانبر , معیوب / اتصال , معیوب اشعاب
۱۰	۰۴:۲۸	۴۲.۸۴	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰ %
۱۱	۰۵:۱۵	۴۹.۳۶	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان / آدمرو