

 شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011613000to061316020212011612900	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	
۰.۱۷	طول ویدئومتری نشده	۴۰.۸۳	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۰۱	۱.۰۴	CX	اجرا دهی / اتصال جانبر معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۴	۰۰:۰۵	۱.۲۵	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۵	۰۰:۴۶	۶.۹۹	CX	اجرا دهی / اتصال جانبر معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۶	۰۰:۵۴	۶.۹۹	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۷	۰۱:۳۸	۱۷.۶۱	CX	اجرا دهی / اتصال جانبر معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۸	۰۱:۴۳	۱۷.۹۵	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۹	۰۲:۰۸	۲۳.۸۵	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۱۰	۰۲:۴۰	۳۱.۸۲	CX	اجرا دهی / اتصال جانبر معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۱۱	۰۲:۴۳	۳۲.۱۱	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۱۲	۰۰:۰۰	۴۰.۸۳	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو