



گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011618500to061316020212011618400		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۶:۱۴:۲۸		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۶۰		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۱۲.۶۲		۴۷.۳۸				-۲.۱۱		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان		۱۲.۶۲		پیمایش ناتمام به دلیل رسوبات							
	خلاف جهت جریان											
	توضیحات		نست ۳۴۵ ; ۰ ; GainScore:۱ ; Structure Score:									

	شرکت دریا کار یزد				گزارش استاندارد
					شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...		
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا				
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱				
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان				
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۶:۱۴:۲۸	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران				
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی			
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	۳		A	D			
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی	
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵	
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت	روش بازرسی
A	A	N	D	A	۶۰	۶	۱۳۵۵	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها			
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss						


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۲	۳.۸۷		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۴	۰۰:۴۲	۱۱.۱۴		DEX			رسوبات /سایز رسوبات ته نشین شده			۱۰			
۵	۰۱:۰۱	۱۲.۱۵		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۶	۰۱:۰۶	۱۲.۱۵		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۷	۰۱:۱۷	۱۲.۶۲		.SA			پیمایش ناتمام /پیمایش ناتمام						

 شرکت مهندسی دریا کار یزد شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011618500to061316020212011618400	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت	
۴۷.۳۸	طول ویدئومتری نشده	۱۲.۶۲	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۲	۳.۸۷	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۴	۰۰:۴۲	۱۱.۱۴	DEX	سرویس دهی / رسوبات / سایر رسوبات ته نشین شده ۱۰
۵	۰۱:۰۱	۱۲.۱۵	CX	اجرا / اتصال, جانم, معیوب / اتصال, معیوب انشعاب
۶	۰۱:۰۶	۱۲.۱۵	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۷	۰۱:۱۷	۱۲.۶۲	.SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011618500to0613160202120116184	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو

موقعیت ۱۰۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب/تراز آب کدر

موقعیت ۱۰۰۰ کد WLT




شماره تصویر ۳
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب

موقعیت ۳۰۸۷ کد CN



شماره تصویر ۴
عنوان رسوبات / سایر رسوبات ته نشین شده

موقعیت ۱۱۰۱۴ کد DEX



شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

موقعیت ۱۲۰۱۵ کد CX



شماره تصویر ۶
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک

موقعیت ۱۲۰۱۵ کد RF

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدرو پایین دست	316020212011618500to061316020212011618	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	شماره آدرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	
		نام پروژه / شماره گزارش	
		جهت حرکت	



شماره تصویر: ۷
 موقعیت: ۱۲.۶۲
 کد: SA
 پیمایش نامتمام/پیمایش نامتمام
 عنوان:



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011618500to061316020212011618400	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۲.۱۱	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۲.۱۱

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

