

 شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011618500to061316020212011618400	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت	
۴۷.۳۸	طول ویدئومتری نشده	۱۲.۶۲	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۲	۳.۸۷	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۴	۰۰:۴۲	۱۱.۱۴	DEX	سرویس دهی / رسوبات / سایر رسوبات ته نشین شده ۱۰
۵	۰۱:۰۱	۱۲.۱۵	CX	اجرا / اتصال, جانم, معیوب / اتصال, معیوب انشعاب
۶	۰۱:۰۶	۱۲.۱۵	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۷	۰۱:۱۷	۱۲.۶۲	.SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام