

 شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش گرافیکی وضعیت شبکه		
شرکت دریا کاریز		
نام پروژه / شماره گزارش	061316020212011618500to061316020212011618600	شماره آدرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در خلاف جهت جریان / U	شماره آدرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۴۶.۹۰	طول ویدئومتری نشده
		۰.۱۰

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب		
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات	/ نقطه c, شاره	آدمه
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی	/ تراز آب	تراز آب کدر
۳	۰۰:۲۲	۶.۷۳	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۴	۰۰:۵۸	۱۳.۸۴	CX	اجرایی	/ اتصال جانبی معیوب	اتصال معیوب انشعاب
۵	۰۱:۲۷	۲۰.۸۴	CX	اجرا	/ اتصال, جانر, معیوب	اتصال, معیوب انشعاب
۶	۰۱:۳۰	۲۰.۹۱	RT	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ تک ریشه ضخیم
۷	۰۲:۳۷	۲۸.۲۰	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۸	۰۳:۲۱	۳۶.۲۲	CX	اجرا	/ اتصال, جانر, معیوب	اتصال, معیوب انشعاب
۹	۰۳:۲۴	۳۷.۰۹	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۱۰	۰۴:۲۰	۴۳.۵۵	CX	اجرایی	/ اتصال جانبی معیوب	اتصال معیوب انشعاب
۱۱	۰۴:۳۶	۴۶.۹۰	SA	سایر جزئیات	/ پیمایش ناتمام	پیمایش ناتمام