



## گزارش بازاریابی

## شرکت آب و فاضلاب تهران

|                  |                                                |                       |                             |                                         |                                        |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--|
| شماره گزارش      |                                                | ۱                     |                             | شماره قرارداد                           |                                        | ۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱ |                            | نام پروژه   |                      | 061316020212011637500to061316020212011605100 |                      |  |
| ویژگی پروژه      | نام کارفرما                                    |                       | نام مشاور                   |                                         | نام پیمانکار                           |             | نام پیمایشگر               |             | نام ناظر             |                                              |                      |  |
|                  | شرکت آب و فاضلاب تهران                         |                       | شرکت مهاب قدس               |                                         | شرکت دریا کار یزد                      |             | جناب آقای ۱۰۰۰             |             | -                    |                                              |                      |  |
| ویژگی بستر پروژه | پیمانکار اجرا                                  |                       | شماره قرارداد پیمانکار اجرا |                                         | شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان) |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|                  | شرکت پیمانکاری ۱                               |                       | ۴۷۴۱۱                       |                                         | ۱                                      |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
| آدرس پروژه       | استان                                          |                       | شهرستان                     |                                         | آدرس                                   |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|                  | تهران                                          |                       | تهران                       |                                         | خیابان اینارگران شمالی                 |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
| ویژگی ویدئومتری  | هدف از بازرسی                                  |                       | وضعیت منطقه                 |                                         | شرایط آب و هوایی                       |             | تاریخ بازرسی               |             | زمان بازرسی          |                                              | شستشو پیش از بازرسی؟ |  |
|                  | بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی |                       | شهر                         |                                         | باران و برف نمی بارد                   |             | ۱۴۰۵/۶/۱۵                  |             | ۱۱:۲۰:۰۲             |                                              | بلی                  |  |
| ویژگی آدمرو      | آدمرو                                          | شماره مرجع آدمرو      | شماره آدمرو                 | عمق آدمرو                               | تعداد مجرا                             | پله         | نوع دریچه                  | وضعیت دریچه | نوع آدمرو            |                                              |                      |  |
|                  | پایین دست                                      | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۳۷۵۰۰ | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۳۷۵۰۰       | ۳                                       | ۲                                      | دارد        | چدنی                       | سالم        | بتنی                 |                                              |                      |  |
|                  | بالادست                                        | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۱۰۰ | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۵۱۰۰       | ۳                                       | ۲                                      | دارد        | چدنی                       | سالم        | بتنی                 |                                              |                      |  |
| ویژگی فاضلابرو   | طول فاضلابرو                                   |                       | سایز لوله                   |                                         | کاربری فاضلابرو                        |             | شکل سطح مقطع               |             | جنس                  |                                              |                      |  |
|                  | ۴۱                                             |                       | ۲۵۰                         |                                         | فاضلاب مجرا                            |             | دایروی                     |             | پلی اتیلن            |                                              |                      |  |
| نتیجه ویدئومتری  | طول ویدئو متری شده                             |                       | طول ویدئو متری نشده         |                                         | شیب متوسط لوله (طراحی)                 |             | شیب متوسط لوله (ساخته شده) |             | نتیجه ویدئومتری      |                                              |                      |  |
|                  | ۴۰.۴۰                                          |                       | ۰.۶۰                        |                                         |                                        |             | -۱۰.۶۹                     |             | مسیر لوله کامل طی شد |                                              |                      |  |
|                  | مسیر ویدئومتری                                 |                       |                             |                                         | محل توقف ویدئومتری                     |             |                            |             | دلیل توقف ویدئومتری  |                                              |                      |  |
|                  | در جهت جریان                                   |                       |                             |                                         | ۴۰.۴۰                                  |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
|                  | خلاف جهت جریان                                 |                       |                             |                                         |                                        |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |
| توضیحات          |                                                |                       |                             | تست ۳۴۵؛ Structure Score:۰؛ GainScore:۰ |                                        |             |                            |             |                      |                                              |                      |  |