



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

061316030212011610500to061316020212011610600			نام پروژه		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		شماره قرارداد		۱		شماره گزارش							
نام ناظر		نام پیمایشگر		نام پیمانکار			نام مشاور		نام کارفرما			ویژگی پروژه						
-		جناب آقای ۱۰۰۰		شرکت دریا کار یزد			شرکت مهتاب قدس		شرکت آب و فاضلاب تهران									
شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)				شماره قرارداد پیمانکار اجرا				پیمانکار اجرا				ویژگی بستر پروژه						
۱				۴۷۴۱۱				شرکت پیمانکاری ۱										
آدرس								شهرستان		استان		آدرس پروژه						
خیابان شقایق کوچه لاله ۱								تهران		تهران								
شستشو پیش از بازرسی؟		زمان بازرسی		تاریخ بازرسی		شرایط آب و هوایی		وضعیت منطقه		هدف از بازرسی		ویژگی ویدئومتری						
بلی		۰۸:۰۰:۲۱		۱۴۰۵/۶/۱۵		باران و برف نمی بارد		شهر		بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی								
نوع آدمرو		وضعیت دریچه		نوع دریچه		پله		تعداد مجرا		عمق آدمرو		شماره آدمرو		شماره مرجع آدمرو		آدمرو		ویژگی آدمرو
بتنی		سالم		چدنی		دارد		۲		۳		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰		پایین دست		
بتنی		سالم		چدنی		دارد		۲		۳		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰		بالادست		
جنس		شکل سطح مقطع				کاربری فاضلابرو			سایز لوله			طول فاضلابرو			ویژگی فاضلابرو			
پلی اتیلن		دایروی				فاضلاب مجزا			۲۵۰			۴۶						
نتیجه ویدئومتری		شیب متوسط لوله (ساخته شده)				شیب متوسط لوله (طراحی)			طول ویدئو متری نشده			طول ویدئو متری شده			نتیجه ویدئومتری			
مسیر لوله کامل طی شد		۹۰.۵۲-							۲۴.۷۷			۲۱.۲۳						
دلیل توقف ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری				مسیر ویدئومتری			در جهت جریان			خلاف جهت جریان						
پیمایش ناتمام به دلیل انشعاب مهاجم		۲۱.۲۳																
تست ۳۴۵؛ Structure Score: ۰؛ GainScore: ۰								توضیحات										

 شرکت آوازه درباره کار	گزارش استاندارد	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۰۸:۰۰:۲۱	خیابان شایق کوچه لاله ۱	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	۳	۳	F	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۴۶	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عیوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدَمِرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۲۵	۶.۶۴		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۴	۰۰:۳۳	۶.۹۹		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %				۱۰		
۵	۰۰:۴۹	۹.۷۹		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۶	۰۰:۵۴	۹.۸۱		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %				۱۰		
۷	۰۱:۴۰	۲۰.۸۵		CXI			اتصال جانبی معیوب /انشعاب مهاجم- نفوذ به داخل لوله				۱۰		
۸	۰۰:۰۰	۲۱.۲۳		.SA			پیمایش ناتمام /پیمایش ناتمام						

 شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش گرافیکی وضعیت شبکه		
شرکت دریا کاریز		
نام پروژه / شماره گزارش	061316030212011610500to061316020212011610600	شماره آدرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان/D	شماره آدرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۲۱.۲۳	طول ویدئومتری نشده
		۲۴.۷۷

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدومه
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۲۵	۶.۶۴	CX	اجرای / اتصال, حائس, معصب / اتصال, معصب انشعاب
۴	۰۰:۳۳	۶.۹۹	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۵	۰۰:۴۹	۹.۷۹	CX	اجرای / اتصال, حائس, معصب / اتصال, معصب انشعاب
۶	۰۰:۵۴	۹.۸۱	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۷	۰۱:۴۰	۲۰.۸۵	CXI	اجرای / اتصال, حائس, معصب / انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل, لهه ۱۰
۸	۰۰:۰۰	۲۱.۲۳	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011610500to061316020212011610	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو MH

شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر WLT درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۶.۶۴ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX

شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۶.۹۹ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد ۱۰ RM



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۹.۷۹ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX

شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۹.۸۱ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد ۱۰ RM

 گزارش تصویری شرکت آب و فاضلاب تهران		
نام پروژه / شماره گزارش	شماره آدرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان/D	شماره آدرو بالا دست
		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰



شماره تصویر ۷
 عنوان اتصال جانبی معيوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله
 موقعیت ۲۰.۸۵
 کد CXI
 درصد ۱۰



شماره تصویر ۸
 عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام
 موقعیت ۲۱.۲۳
 کد .SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316030212011610500to061316020212011610600	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۹.۵۲	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۹.۵۲

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

