



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316030212011612800to061316020212011612700		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۳:۲۸:۵۹		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۵۰		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۴۹.۵۸		۰.۴۲				-۴.۷۲		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان		۴۹.۵۸									
	خلاف جهت جریان											
توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۴ ; Structure Score:۰										

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۳:۲۸:۵۹	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	۳	F	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
B	A	N	D	A	۵۰	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۱۳	۳.۰۲		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۴	۰۰:۴۴	۱۰.۲۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۵	۰۱:۲۷	۲۱.۹۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۶	۰۱:۴۷	۲۶.۲۴		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۷	۰۲:۲۹	۳۷.۰۲		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۸	۰۳:۰۲	۴۴.۸۳		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۹	۰۳:۰۷	۴۴.۸۳		RM			نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %				۱۰		
۱۰	۰۳:۴۸	۴۹.۵۸		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316030212011612800to061316020212011612700	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت	
۰.۴۲	طول ویدئومتری نشده	۴۹.۵۸	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب		
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات	/ نقطه c, شوه ۶	آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی	/ تراز آب	تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۳	۳.۰۲	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۴	۰۰:۴۴	۱۰.۲۶	CX	اجرایی	/ اتصال جانبی معیوب	اتصال معیوب انشعاب
۵	۰۱:۳۷	۲۱.۹۶	CX	اجرایی	/ اتصال جانبی معیوب	اتصال معیوب انشعاب
۶	۰۱:۴۷	۲۶.۲۴	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۷	۰۲:۲۹	۳۷.۰۲	CN	اجرایی	/ محل اتصال انشعاب	اتصال انشعاب
۸	۰۳:۰۲	۴۴.۸۳	CX	اجراء	/ اتصال, جانبر, معیوب	اتصال, معیوب انشعاب
۹	۰۳:۰۷	۴۴.۸۳	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۱۰	۰۳:۴۸	۴۹.۵۸	MHF	سایر جزئیات	/ نقطه ی پایان	آدمرو

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011612800to061316020212011612	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان موقیعت ۱۰۰ کد MH
نقطه ی شروع / آدمرو



شماره تصویر ۲
عنوان موقیعت ۱۰۰ کد WLT
تراز آب / تراز آب کدر درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان موقیعت ۳۰۲ کد CN
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان موقیعت ۱۰۰۲۶ کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۵
عنوان موقیعت ۲۱۰۶ کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان موقیعت ۲۶۰۲۴ کد CN
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب

 شرکت دریا کاریز ۱۳۹۷ شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش تصویری		
نام پروژه / شماره گزارش	316030212011612800to061316020212011612	شماره آدمرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان D/	شماره آدمرو بالا دست



شماره تصویر ۷
 عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
 موقعیت ۳۷.۰۲
 کد CN



شماره تصویر ۸
 عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
 موقعیت ۴۴.۸۳
 کد CX



شماره تصویر ۹
 عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهشی سطح مقطع به میزان %
 موقعیت ۴۴.۸۳
 کد RM



شماره تصویر ۱۰
 عنوان نقطه ی پایان / آدمرو
 موقعیت ۴۹.۵۸
 کد MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316030212011612800to061316020212011612700	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۴.۷۲	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۴.۷۲

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

