



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316030212011613400to061316020112011634900	
ویژگی پروژه		نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر	
		شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ...		-	
ویژگی بستر پروژه		پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)					
		شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱					
آدرس پروژه		استان		شهرستان		آدرس					
		تهران		تهران		خیابان ابنارگران شمالی خیابان نیلوفر					
ویژگی ویدئومتری		هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی	
		بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۵:۲۷:۳۳	
ویژگی آدمرو		آدمرو		شماره مرجع آدمرو		شماره آدمرو		عمق آدمرو		تعداد مجرا	
		پایین دست		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰		۳		۲	
		بالادست		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۹۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۹۰۰		۳		۲	
ویژگی فاضلابرو		طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس	
		۵۲		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن	
نتیجه ویدئومتری		طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری	
		۱۶.۳۰		۳۵.۷۰				-۷.۷۹		مسیر لوله کامل طی شد	
		مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری					
		در جهت جریان		۱۶.۳۰		پیمایش ناتمام به دلیل واکس آب بند					
		خلاف جهت جریان									
توضیحات		نست ۳۴۵ ; ۵ : Structure Score ; ۵ : GainScore									

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۵:۲۷:۳۳	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۳۴۹۰۰	۳	۳	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
C	A	N	D	A	۵۲	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ایعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۱۵	۲.۵۸		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۴	۰۰:۱۸	۲.۵۸		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۵	۰۰:۴۸	۵.۶۸		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۶	۰۱:۱۵	۱۳.۵۵		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۷	۰۱:۱۹	۱۳.۹۲		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۸	۰۱:۴۸	۱۶.۳۰		SR			آب بند معيوب /ورود و اشتر آب بند به فضای داخل لوله-مهاجم						
۹	۰۲:۱۴	۱۶.۳۰		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						


 شرکت دریا کاریزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316030212011613400to061316020112011634900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۳۵.۷۰	طول ویدئومتری نشده	۱۶.۳۰	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۵	۲.۵۸	CX	اجرا, / اتصال, جانم, معموت اتصال, معموت اشعاع
۴	۰۰:۱۸	۲.۵۸	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۵	۰۰:۴۸	۵.۶۸	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب اتصال معیوب اشعاع
۶	۰۱:۱۵	۱۳.۵۵	CX	اجرا, / آب بند معموت / آب بند به فضای, داخل, لوله-مخاحم
۷	۰۱:۱۹	۱۳.۹۲	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب اتصال معیوب اشعاع
۸	۰۱:۴۸	۱۶.۳۰	SR	اجرا, / آب بند معموت / آب بند به فضای, داخل, لوله-مخاحم
۹	۰۲:۱۴	۱۶.۳۰	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام پیمایش ناتمام

 شرکت دریایاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011613400to0613160201120116340	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۳۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵




شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۰۵۸ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
موقعیت ۲۰۵۸ کد RF



شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۵۰۶۸ کد CX




شماره تصویر ۶
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱۳۰۵۵ کد CX

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011613400to0613160201120116349	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۷
موقعیت ۱۳.۹۲
کد CX
عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۸
موقعیت ۱۶.۳۰
کد SR
عنوان آب بند معيوب/ورود و اثر آب بند به فضای داخل لوله-مهاجم



شماره تصویر ۹
موقعیت ۱۶.۳۰
کد SA
عنوان پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316030212011613400to061316020112011634900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۳۴۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۷.۷۹	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۷.۷۹

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

