



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

061216020212009637600to061216020112009653000		نام پروژه	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		شماره قرارداد	۱		شماره گزارش
نام ناظر	نام پیمانکار	نام پیمانکار	نام مشاور	نام کارفرما	ویژگی پروژه			
-	جناب آقای ...	شرکت دریا کار یزد	شرکت مهتاب قدس	شرکت آب و فاضلاب تهران				
شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		پیمانکار اجرا		ویژگی بستر پروژه		
۱		۴۷۴۱۱		شرکت پیمانکاری ۱				
آدرس				شهرستان	استان		آدرس پروژه	
خیابان شریعتی بازارچه تجریش				تهران	تهران			
شستشو پیش از بازرسی؟	زمان بازرسی	تاریخ بازرسی	شرایط آب و هوایی	وضعیت منطقه	هدف از بازرسی			
بلی	۰۱:۵۷:۴۰	۱۴۰۵/۳/۳	باران و برف نمی بارد	شهر	بررسی و تحقیق در مورد عبوب سازه ای و سرویس دهی			
نوع آدمرو	وضعیت دریچه	نوع دریچه	پله	تعداد مجرا	عمق آدمرو	شماره آدمرو	شماره مرجع آدمرو	آدمرو
بتنی	سالم	چدنی	دارد	۲	۳	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۳۷۶۰۰	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۳۷۶۰۰	پایین دست
بتنی	سالم	چدنی	دارد	۲	۳	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۱۱۲۰۰۹۶۵۳۰۰۰	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۱۱۲۰۰۹۶۵۳۰۰۰	بالادست
جنس	شکل سطح مقطع	کاربری فاضلابرو		سایز لوله		طول فاضلابرو		ویژگی فاضلابرو
پلی اتیلن	دایروی	فاضلاب مجزا		۴۰۰		۳۰		
نتیجه ویدئومتری	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی)		طول ویدئو متری نشده		طول ویدئو متری شده	
مسیر لوله کامل طی شد	۰.۳۶				۱۶.۴۰		۱۳.۶۰	
دلیل توقف ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		مسیر ویدئومتری		نتیجه ویدئومتری		
پیمایش ناتمام به دلیل رسوبات		۱۳.۶۰		در جهت جریان				
				خلاف جهت جریان				
تست ۳۴۵ ; Structure Score: ۰ ; GainScore: ۱۰				توضیحات				