



# شرکت دریا کار یزد

## گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کار فرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانکار		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا	ش.م. مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	جهت بازرسی
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱	۳	۰۶۱۳۱۶۰۱۰۲۱۸۰۰۶۵۱۲۳۰۰	D
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان	جنس پوشش داخلی	جنس پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۱	۱۴۰۵/۳/۳	۱۳:۵۶:۱۷	بلوار دانشجو	تهران	CO	CO	تست ۳۴۵
کد محل فاضلابرو	ش.م. مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	پیش شستشو	جنس پوشش داخلی	ارتفاع سطح مقطع
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۴۱۰۰	۳	F	A	Y	CO	۲۵۰
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	CO	CO	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
B	A	N	D	A	۵۶	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	سال ساخت	روش بازرسی
WRc	محل ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss				۱۳۵۵	B

## جدول عيوب استاندارد

اعداد				حروف				عیب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف	
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند					کد
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			<b>MH</b>		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		<b>۵</b>			تراز آب / تراز آب کدر			<b>WLT</b>		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
					جابجایی در محل اتصال / به میزان			<b>JD</b>		۵۵.۰۸	۰۰:۰۰	۳
					نقطه ی پایان / آدمرو			<b>MHF</b>		۵۵.۰۸	۰۰:۰۰	۴